

[illegible]

	SINCLAIR ASH-12C	Jednostki wewnętrzne II piętro w pokojach 200,204A,205A,206,212A. Jednostka zewnętrzna na ścianie osłonowej na wysokości 10m.	5	5	1			X									
	SINCLAIR	Jednostki wewnętrzne II piętro w pokojach 204,211A, 211B, 210,209. Jednostka zewnętrzna na ścianie osłonowej na wysokości 10m.	5	5	1			X									
			22	22													
Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju, ul. Parkowa 17 28-100 Busko-Zdrój	MITSHUBISHI MSZ GE 50 VA	Serwerownia I piętro, pokój 20. Jednostka zewnętrzna na wysokości 5 m na elewacji pod oknem.	1	1	2			X						X			
	ROTENSON Multi Split HIRO	Pomieszczenia biurowe pokoje nr 9,10,11. Jednostka zewnętrzna na wysokości 8 m na elewackji pod oknem	3	1	x												Przeglady w ramach gwarancji do 12. 2025 r.
	ROTENSON Multi Split HIRO	Pomieszczenia biurowe pokoje nr 27,28,29. Jednostka zewnętrzna na wysokości 8 m na elewackii pod oknem	3	1	x												Przeglady w ramach gwarancji do 12. 2025 r.
	ROTENSON Multi Split HIRO	Pomieszczenia biurowe pokoje nr 30,31,32. Jednostka zewnętrzna na wysokości 10 m na elewackji pod oknem	3	1	x												Przeglady w ramach gwarancji do 12. 2025 r.
			1	1													
Urząd Skarbowy w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33 28-300 Jędrzejów	j.zewnętrzna: FUITSU AOY 18UB j. wewnętrzna: ASY18UB	Serwerownia IV piętro w pokoju 46a. Jednostka zewnętrzna na wysokości 12 m.	1	1	2			X						X			
	j. wewnętrzne: Chigo CCA-18HR1 (2 szt.); Chigo CSG-9HVR1 (2 szt.) j. zewnętrzne: ChigoCOU-18 HR1 (2 szt.); ChigoC2OU-18HVR1 (1 szt.)	Jednostki wewnętrzne: sala obsługi wschód, sala obsługi zachód, kasa, 1f; Jednostki zewnętrzne: 3 szt elewacja zewnętrzna zachodnia (dostępne z wysokiej drabiny)	4	3	1			X									
	j. wewnętrzna: LG E12ERPSH j.zewnętrzna: LG USNW126114AO J. wewn. Rotenso Imoto 2,7 kW (14 szt.); 3,5 kW (1 szt.); J. zewn. Rotenso Hiro 10,9 kW (2 szt.), 5,3 kW (1 szt.), 8,8 kW (1 szt.), 6,2 kW (1 szt.)	Jednostka wewnętrzna pomieszczenie nr 4. Jednostka zewnętrzna elewacja. Jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach 38-52 na IV piętrze. Jednostki zewnętrzne na dachu.	1	1	1			X									
	J.wewn. Rotenso Imoto 2,7 kW (3 szt.) J.zew. Rotenso Hiro 8,8 kW (1 szt.)	Jednostki wewnętrzne: w pomieszczeniach 1a, 1b, 1c na parterze.Jednostka zewnętrzna: elewacja zewnętrzna zachodnia (dostępne z wysokiej drabiny)	15	5	x												Przeglady w ramach gwarancji do 12. 2027 r.
			3	2	x												Przeglady w ramach gwarancji do 12. 2027 r.
			6	5													
Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach ul. Wróbla 17 25-661 Kielce	FUJITSU split kasetonowy, j. zewnętrzna: AOY18TMCI.	Jednostki wewnętrzne sala obsługi. Jednostka zewnętrzna na elewacji budynku parter od strony parkingu.	3	1	1			X									
	MC QUAY split ścienny j. wewnętrzna: MWMO25FAFAF, j. zewnętrzna: M4LC025BAFCA	Jednostka wewnętrzna archiwa. Jednostka zewnętrzna na elewacji budynku parter.	2	2	1			X									
	j. wewnętrzna: LG EIZEL MSH , j. zewnętrzna: EIZEL UA 3	Jednostka wewnętrzna w pokoju biurowym nr 5. Jednostka zewnętrzna na ścianie budynku	1	1	1			X									
	j. zewnętrzna: MITSUBISHI MXZ-5B100VA, j. wewnętrzne: MSZ-GE25VA. Układ K1, numer seryjny 005612	Jednostki wewnętrzne w pokojach biurowych nr 301,102,302,201,202. Jednostka zewnętrzna dach	5	1	1			X									Kontrola szczelności i wpisy do CRO do: 05.02.2024r.
	j. zewnętrzna: MITSUBISHI MXZ-5B100VA j. wewnętrzne MSZ-GE25VA. Układ K2 numer seryjny 002661	Jednostki wewnętrzne w pokojach biurowych nr 203,204,103,104,304. Jednostka zewnętrzna dach	5	1	1			X									Kontrola szczelności i wpisy do CRO do: 05.02.2024r.
	j. zewnętrzna: MITSUBISHI MXZ-5B100VA j. wewnętrzne MSZ-GE25VA . Układ K3 numer seryjny 002691	ednostki wewnętrzne w pokojach biurowych nr 303,105,106,205,206. Jednostka zewnętrzna dach	5	1	1			X									Kontrola szczelności i wpisy do CRO do: 05.02.2024r.
	j. zewnętrzna: MITSUBISHI MXZ-5B100VA j. wewnętrzne: MSZ-GE25VA. Układ K3	Jednostki wewnętrzne w pokojach biurowych nr 305,306, 307, 308. Jednostka zewnętrzna dach	4	1	1			X									Kontrola szczelności i wpisy do CRO do: 05.02.2024r.
	j. zewnętrzna: MITSUBISHI MXZ-5B100VA j. wewnętrzne MSZ-GE25VA . Układ K12	Jednostki wewnętrzne w pokojach biurowych nr 101,1,30,131,230. Jednostka zewnętrzna zadaszenie wejście	5	1	1			X									Kontrola szczelności i wpisy do CRO do: 05.02.2024r.
	j. zewnętrzna: MITSUBISHI MXZ-6C120VA j. wewnętrzne MSZ-GE25VA 3 szt. i MSZ-GE22VA 3 szt. Układ K6	Jednostki wewnętrzne w pokojach biurowych nr 112, 111, 211, 212, 311, 312. Jednostka zewnętrzna dach	6	1	1			X									Kontrola szczelności i wpisy do CRO do: 05.02.2024r.
	j. zewnętrzna: MITSUBISHI MXZ-5C120VA j. wewnętrzne MSZ-GE25VA. Układ K4	Jednostki wewnętrzne w pokojach biurowych nr 107,108,207,208,309, 307,308 Jednostka zewnętrzna dach	5	1	1			X									Kontrola szczelności i wpisy do CRO do: 05.02.2024r.
	j. zewnętrzna: MITSUBISHI MXZ-5C120VA j. wewnętrzne MSZ-GE25VA. Układ K5	Jednostki wewnętrzne w pokojach biurowych nr 109,110,209, 210, 310. Jednostka zewnętrzna dach	5	1	1			X									Kontrola szczelności i wpisy do CRO do: 05.02.2024r.
	Panasonic KIT-Z71YKEA j. zewnętrzna CU-271YKE, j. wewnętrzna CS-271YKE.	Jednostka wewnętrzna w serwerowni. Jednostka zewnętrzna na elewacji budynku II piętro.	1	1	x												Przeglądy w ramach gwarancji do 30.05.2028 r.
ROTENSO Hiro H80Xm4 j. zewnętrzna J. wewnętrzne Imoto 35xi 1 sztuka, Imoto 26xi 2 sztuki .	Jednostki wewnętrzne w pokojach biurowych nr 124, 125 127. Jednostka zewnętrzna dach	3	1	x												Przeglady w ramach gwarancji do 12. 2027 roku.	
			46	12													
Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach ul. Częstochowska 20 25-647 Kielce	TOSCHIBA	Jednostka wewnętrzna serwerownia pokój 332 III piętro, Jedostka zewnętrzna na dachu budynku	1	1	2			X						X			
	TOSCHIBA	Jednostka wewnętrzna serwerownia pokój 432 IV piętro, Jedostka zewnętrzna na dachu budynku	1	1	2			X						X			
	Sysem klimatyzacji precyzyjnej (centrala wentylacyjna CLINT) CLINT SCA/U/HUD61	Jednostka wewnętrzna.Serwerownia pokój 332 III piętro	1		4			X		X			X		X		Kontrola szczelności i wpisy do CRO do: 04.02.2024r. 04.05.2024r. 04.08.2024r. 04.11.2024r.
	Sysem klimatyzacji precyzyjnej (centrala wentylacyjna CLINT) CLINT SCA/U/HUD51	Jednostka wewnętrzna.Serwerownia pokój 432 IV piętro	1		4			X		X			X		X		Kontrola szczelności i wpisy do CRO do: 04.02.2024r. 04.05.2024r. 04.08.2024r. 04.11.2024r.
	CLINT MHA 131 (agregat freonowy dla centrali wentylacyjnej CLINT)	Agregat usytuowany na dachu budynku		1	2				X						X		Kontrola szczelności i wpisy do CRO do: 23.05.2024r. 23.11.2024r.
	CLINT MHA 91 (agregat freonowy dla centrali wentylacyjnej CLINT)	Agregat usytuowany na dachu budynku		1	2				X						X		Kontrola szczelności i wpisy do CRO do: 23.05.2024r. 23.11.2024r.
	GOLD -40DRX (centrala nawiewno wywiewna)	Centrala usytuowana na dachu budynku		2	2				X						X		
	FUJITSU ASYA	Jednostka wewnętrzna typu ściennego do VRF zamontowana w pokojach biurowych. Jednostki zewnętrzne na dachu.	135		1				X								
	FUJITSU AUXB	Jednostka wewnętrzna typu kastonowego zamontowana w pokojach biurowych. Jednostki zewnętrzne na dachu	11		1				X								
	FUJITSU AJY 1. układ R001058+R 001013, 2. układ R000783 + R000648, 3. układ R000170, 4. układ R000781 + R000605, 5. układ R000605	Jednostka zewnętrzna układu VRF 8 sztuk na dachu budynku ( 5 układów).			2				X						X		Kontrola szczelności i wpisy do CRO do: 08.04.2024r. 08.10.2024r.
	kurtyna powietrzna	Kurtyna usytuowana przy wejściu	2		2				X						X		
			152	11													



Urząd Skarbowy w Końskich ul. Piłsudskiego 156b 26-200 Końskie	GREE AMBER Prestige GWH24YE-S6DBA2A	Jednostka wewnętrzna na I piętrze pokój 109 serwerownia .Jednostka zewnętrzna na wysokości I piętra elewacja.	1	1	2												X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	LG BASIC EO9EL	Jednostka wewnętrzna na parterze pokoje 06,07,08,09 i na II piętrze w pokojach 205,206,207. Jednostki wewnętrzne 4 sztuki naścienne zewnętrzne na wysokości 3m, 5 sztuk na dachu budynku.	9	9	1					X										
			20	19																
Urząd Skarbowy w Starachowicach ul. Składowa 33 27-200 Starachowice	SINCLAIR ASH 09 CS	Jednostka wewnętrzna w pokojach biurowych nr 8,11,101,103,108,109,110,111,201,202,203,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215. Jednostki zewnętrzne na dachu budynku i ścianie zewnętrznej na wysokości 4m.	22	22	1					X										
	FUJI ELECTRIC RSA 24LC/ROR/24LC	Jednostka wewnętrzna w pomieszczeniu serwerowni. Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej na wysokości 4m.	1	1	2					X						X				
	SINCLAIR ASH 13 CK	Jednostka wewnętrzna w pokojach biurowych nr 7d,4,sala obsługi, sala konferencyjna 2 sztuki. Jednostki zewnętrzne na dachu budynku i ścianie zewnętrznej na wysokości 4m.cianie zewnętrznej na wysokości 4m.	5	5	1					X										
	SINCLAIR ASH 12AP	Jednostka wewnętrzna w pokojach biurowych nr 3,5,8. Jednostki zewnętrzne na dachu budynku i ścianie zewnętrznej na wysokości 4m.	3	3	1					X										
	SINCLAIR ASH 9AP	Jednostka wewnętrzna w pokojach biurowych nr 12,15. Jednostki zewnętrzne na dachu budynku i ścianie zewnętrznej na wysokości 4m.	2	2	1					X										
	GREE GWH 09 KF	Jednostka wewnętrzna w pomieszczeniu biurowym (zaplecze kasowe) NR 12. Jednostka zewnętrzna na ścianie budynku na wysokości 4m.	1	1	1					X										
	GREE GKH 18 i GKH 24	Jednostka wewnętrzna sala obsługi w pokoju nr 3. Klimatyzator kasetonowy. Jednostka zewnętrzna nascianie zewnętrznej na wysokości 4m..	2	2	1					X										
	AIR COOL ASH 25 HMF1	Jednostka wewnętrzna w pokojach biurowych nr 1,7a,7b,7c,21,102. Jednostki zewnętrzne na dachu budynku i ścianie zewnętrznej na wysokości 4m.	6	6	1					X										
	HOKKAIDO H KED 261G	Jednostka wewnętrzna w pokojach nr 6,13,14,16,17,18,19,20,2,1. Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej na wysokości 4m.	10	10	1					X										
	GREE GKH 42	Jednostka wewnętrzna klatka schodowa na II piętrze.Klimatyzator kasetonowy. Jednostka zewnętrzna na dachu budynku	1	1	1					X										Kontrola szczelności i wpisy do CRO do: 12.04.2024r.
	DESA ACE ( klimatyzator przenośny)	Klimatyzator przenośny - II piętro.	1		1					X										
	FRICO Ternnozone AC200 (kurtyna powietrzna)	kurtyna powietrzna przy wejściu głównym	2		2					X							X			
			56	53																
Urząd Skarbowy w Staszowie ul. Ogłędowska 12 28-200 Staszów	Panasonic CS-Z71YKEA ,	Serwerownia III piętro. Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej na wysokości III piętra.																		Przeglądy w ramach gwarancji do 6. 2028 roku.
Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuski 16 28-500 Kazimierza Wielka	j. zewnętrzna: Rotens M50o, j. wewnętrzna: M50i jed wew.	Jednostka wewnętrzna w serwerowni pokój 106. Jednostka zewnętrzna na	1	1	2					X							X			
	KOREL MF10T-12 HRD	Jednostka wewnętrzna pokój 7,8,101,104,105. Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej na wysokości 4m.	5	5	1					X										
	KOREL M SR1U-12HRDN1	Jednostka wewnętrzna pokój 4,5,6,109. Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej na wysokości 4m.	4	4	1					X										
	HOKKAIDO H KED 261G	Jednostka wewnętrzna pokój 110,111. Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej na wysokości 5m.	2	2	1					X										
	KAISAI KSR 12HRD	Jednostka wewnętrzna pokój 11. Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej na wysokości 5m.	1	1	1					X										
	ROTENSO K35	Jednostka wewnętrzna pokój 107. Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej na wysokości 5m.	1	1	1					X										
	ROTENSO K35 i	Jednostka wewnętrzna pokój 108. Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej na wysokości 5m.	1	1	1					X										
	ROTENSO IMOTO j. wewnętrzna: RIVI70170500012 j. zewnętrzna RIV070170500038	Jednostka wewnętrzna na sala obsługi. Jednostka zewnętrzna na wysokości 3,5 metra.	1	1	1					X										
			16	16																
Urząd Skarbowy we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa	DAIKIN FTKS 50/RKS50 KLIMATYZATOR ŚCIENNY	Jednostka wewnętrzna w serwerowni na parterze budynku. Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej na wysokości 2,5m.	1	1	2					X							X			
			1	1																
Świętokrzyski Urząd Celnoskarbowy w Kielcach ul. Wesoła 56 25-363 Kielce	Fujitsu Elektrik ROR30LC/RSA30LC	Serwerownia pokój nr 210	2	2	2					X							X			
	LG D35AOA/AUSO246C2UO	Pomieszczenie UPS nr 10	1	1	2					X							X			
	York YEJZH18	Pokój nr 108	1	1	1					X										
	Elta KFRA - 12A	Pokój nr 110	1	1	1					X										
	York YEJZH18	Pokój nr 109	1	1	1					X										
	York ENJCO4FS	Sala konferencyjna/ściana pokój nr 6	1	1	1					X										
	York EAHC12FS	Pokój nr 101	1	1	2					X										
	ROTONSON Ukura	Naczelnik. Pomieszczenie nr 5. Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej na wysokości 3m.	1	1	x															Przeglądy w ramach gwarancji do 09. 2025 roku.
	ROTONSON Hiro Multi Split	Z-ca Naczelnika, sekretariat i pomieszczenie nr 9. Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej na wysokości 3m.	3	1	x															Przeglądy w ramach gwarancji do 09. 2025 roku.
	ROTONSON Hiro Multi Split	Pomieszczenie nr 201,202,202A. Jednostka zewnętrzna na dachu.	3	1	x															Przeglądy w ramach gwarancji do 12. 2025 roku.
	Rotenson model R26X	Pomieszczenie nr 207. Jednostka zewnętrzna na dachu.	1	1	x															Przeglądy w ramach gwarancji do 11 2026 roku.
			8	8																
Delegatura Urzedu Celnoskarbowego w Kielcach i Oddział Celny w Kielcach ul. Ściegiennego 264D 25-116 Kielce	Rotenso Ukura RUWI35190400113, RUWI35190400459	UPS/ ściana pokój nr 4	1	1	2					X							X			
	YORK EAHC12FS	Sekretariat/dach pokój nr 212	1	1	1															
	YORK EAHC12FS	Z-ca Naczelnika/dach pokój nr 212	1	1	1					X										
	YORK EAHC12FS	Kierownik OC/dach pokój nr 212	1	1	1					X										
	YORK EAHC24SS	Sala konferencyjna/ściana pokój 213	1	1	1					X										
	HYUNDAI HRP-M18SEPI	serwerownia/ściana pokój nr 106	2	2	x															Przeglądy w ramach gwarancji do 12 2027 roku.
	Rotenson Split Model U35XO	Pomieszczenie nr 5	1	1	x															Przeglądy w ramach gwarancji do 11.2026 roku

[illegible]