

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Adres (lokalizacja)	rodzaj obiektu budowlanego	Liczba rozdzielni	Ilość obwodów jednofazowych	Ilość obwodów trójfazowych	szacunkowa Ilość punktów świetlnych	szacunkowa Ilość gniazd	Instalacja piorunochronna		Uwagi
							Czy obiekt wyposażony jest w instalację piorunochronną TAK/NIE	Ilość punktów (uziomów)	
ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce	budynek biurowy	10	254	0	652	503	TAK	2	
ul. Witosa 78B 25-561 Kielce	budynek biurowy	4	68	16	300	213	TAK	6	
ul. Wesola 56 25-363 Kielce	budynek biurowy	7	75	2	250	144	TAK	6	
	oficyna	3	25	1	30	26	NIE	0	
	garaż	0	2	1	4	4	NIE	0	
	magazyn podręczny	2	5	0	6	4	NIE	0	
ul. Ściegennego 264d 25-116 Kielce	budynek biurowy	6	111	1	145	111	TAK	6	
ul. Parkowa 17 28-100 Busko-Zdrój	budynek biurowy	9	96	3	199	124	TAK	8	
ul. Wróbla 17 25-661 Kielce	budynek biurowy	6	97	18	490	397	TAK	13	
	garaż	1	2	1	8	4	NIE	0	
ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce	budynek biurowy	12	318	80	1500	717	TAK	26	
ul. Marszałka Piłsudskiego 156 b, 26-200 Końskie	budynek biurowy	3	40	8	207	124	TAK	8	
ul. Kilińskiego 9 27-500 Opatów	budynek biurowy	7	91	7	155	99	TAK	7	garaż - 1 rozdzielnia, 2 obwody jednofazowe, 1 obwód trójfazowy
ul.Polna 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	budynek biurowy	10	171	16	507	249	TAK	10	
ul. Grodziskowa 1 28-400 Pinczów	budynek biurowy	10	57	17	216	255	TAK	10	
ul. Żydowska 1 27-600 Sandomierz	budynek biurowy	8	67	8	201	176	TAK	7	
ul. 1-go Maja 56, 26-110 Skarżysko- Kamienna	budynek biurowy	6	58	3	113	101	TAK	6	Ilość obwodów elektrycznych w tym 11 obwodów klimatyzatorów (osobne zasilania wraz z zabezpieczeniami)
ul. 1-go Maja 105, 26-110 Skarżysko- Kamienna	budynek biurowy	4	30	0	183	116	TAK	6	
ul. Składowa 33 27-200 Starachowice	budynek biurowy	11	92	35	617	288	TAK	12	
ul. Ogledowska 12 28-200 Staszów	budynek biurowy	7	74	7	181	130	TAK	4	
ul.T.Kościuszki 16, 28-500 Kazimierza Wielka	budynek biurowy	3	66	1	99	97	TAK	6	punkty uziemienia połączone są z blachą, kominy nie są chronione